

## MELIORATORIŲ G. ATLIKTOS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TV DIAGNOSTIKOS ATASKAITA

Melioratorių g. buvo atlikta buitinių nuotekų linijos (d-250mm., keramika) televizinė vamzdynų diagnostika:

- rasti sandarumo pažeidimai:



- vamzdžių prasiskyrimai:



- vamzdžių trūkis:



- didelis kiekis nešmenų dėl nuolydžio nukrupimų:



**Išvada:** patikrintos linijos būklė bloga. Matosi gruntinio vandens įsiskverbimo požymių, vamzdžių įtrūkimų, prasiskyrimų sujungimo vietose, daug nešmenų. Reikalingas linijos D250mm. renovavimas. Buitinių nuotekų gylis siekia 3-4 metrus.

Tinklų diagnostikos inžinierius

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the text 'Tinklų diagnostikos inžinierius' and 'A. Boguševičius'.

A. Boguševičius